Návod na pokládku a údržbu kobercových čtverců

Kobercové čtverce pro kanceláře a komerční prostory – aklimatizace, fixace, kladečské vzory, údržba a výměna.

1. Převzetí a aklimatizace

- Krabice skladujte naležato, max. v 5 vrstvách, v suchu a mimo přímé slunce.
- Čtverce nechte min. **24 hodin** aklimatizovat v místnosti pokládky (min. 15 °C, vlhkost 40–65 %).
- Na jednu souvislou plochu používejte čtverce **z jedné šarže** (číslo šarže je na krabici).

2. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý a bez trhlin. Nerovnosti se na koberci časem prokreslí, proto je vyrovnejte stěrkou.

Zbytková vlhkost	cementový potěr max. 2 % CM (s podlahovým topením 1,8 %), anhydrit max. 0,5 % CM (s topením 0,3 %)
Rovinnost	odchylka max. cca 2 mm na 2 m lati
Čistota	odstraňte prach, staré lepidlo a mastnotu; savé podklady napenetrujte
Podlahové topení	vyberte koberec vhodný pro topení, topení vypněte 48 h před pokládkou

- Starou textilní krytinu vždy odstraňte, na dlažbu nebo PVC lze pokládat po očištění a případném přebroušení.

3. Fixace čtverců

Kobercové čtverce se nelepí napevno, ale fixují tzv. **fixačním (protiskluzovým) lepidlem**, které je drží na místě a zároveň umožňuje jejich pozdější vyjmutí a výměnu.

Fixační lepidlo	nanáší se válečkem celoplošně; čtverce pokládejte až po zaschnutí (lepidlo zprůhlední)
Fixační páska	alternativa pro menší plochy a dočasné instalace
Zdvojené podlahy	čtverce fixujte vždy, spoje čtverců posuňte vůči spojům panelů podlahy

4. Postup pokládky

- Najděte střed místnosti a vyznačte osy (křížem). Pokládku začněte od středu, aby byly krajní řezy po obvodu stejné.
- Dodržte **šipky na rubu** čtverců. Podle požadovaného vzhledu pokládejte: monolitně (všechny šipky stejně), kvarterně (každý čtverec otočený o 90°), na cihlu nebo do šachovnice – vždy podle doporučení výrobce dané řady.
- Čtverce k sobě těsně přisazujte, nevtlačujte je silou – spoje se nesmí zvedat.
- Okraje u stěn přiřízněte ostrým nožem z rubové strany podle šablony.
- Zátěž (nábytek) lze umístit ihned po pokládce.

5. Údržba

- Pravidelně vysávejte, nejlépe průmyslovým vysavačem; u smyčkových řad hubicí bez rotačního kartáče.
- Na vstupy osaďte čisticí zónu, výrazně prodlouží životnost i vzhled čtverců.
- Pod kolečkové židle používejte kolečka s měkkým běhounem (typ W) nebo ochranné podložky.
- Hloubkové čištění extrakční metodou dle intenzity provozu, obvykle 1–2× ročně.

6. Skvrny a výměna čtverců

- Čerstvé skvrny odsajte bílou savou utěrkou, čistěte od okraje ke středu vlažnou vodou s neutrálním prostředkem.
- Velkou výhodou čtverců je **snadná výměna**: poškozený nebo silně znečištěný čtverec vyjměte a nahraďte novým.
- Při objednávce si ponechte rezervu cca 2–5 % čtverců ze stejné šarže pro pozdější výměny.
- Ve vysoce zatížených místech (u vstupu, kolem stolů) lze čtverce občas prostřídat s méně zatíženými.

Pomůžeme vám
Nechcete pokládku dělat sami? Zajistíme zaměření, přípravu podkladu i pokládku na klíč v Brně a okolí. Vzorky si můžete prohlédnout ve vzorkovně v M-paláci (Heršpická 5, Brno). Poradíme s výběrem i údržbou: tel. 774 405 811, www.podlahy-binder.cz.