LANO -Venetiëlaan 33 - B8530 Stasegem
Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09
marketing@lano.be - www.lano.com

TECHNICKÝ LIST

SUPERSOFT EF

KVALITA — **SUPERSOFT EF**

DATE: 6/06/2023

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD — REPLACES: 24/04/2023 — **JAD**

ŠÍŘE	(±) cm	± 400
MÍRA A TYP		KOLEKCE
TEXTURA		1/10 STŘIŽ
METODA BARVENÍ		OBARVENO
SLOŽENÍ VLÁKNA		PES Microfiber
ZNAČKA VLÁKNA		Halcyon
ODOLNOST PROTI MOLŮM		
PRIMÁRNÍ PODKLAD		NETKANÝ
SEKUNDÁRNÍ PODKLAD		ENSŌ FELTBACK
HMOTNOST VLASU	(±) gr/m²	± 1.160
CELKOVÁ HMOTNOST	(±) gr/m²	± 1.870
EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU	(±) mm	± 10,0
CELKOVÁ VÝŠKA	(±) mm	± 13,5
POČET VPICHŮ	(±) m²	± 244.280
VŠITÍ NA ŠÍŘKU	(±) / 10 cm	± 39,40
VŠITÍ NA DÉLKU	(±) / 10 cm	± 62,00
OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W	(±) mm	±
OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU L/W	(±) mm	±
DÉLKA ROLE	(±) m	± 30
VLAS DOVNITŘ/ VEN		DOVNITŘ

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE	✓
OBÝVACÍ POKOJ	✓
KANCELÁŘ	
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ	
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ	
SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ	
SCHODY, KOMEČNÍ POUŽITÍ	
ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ	
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	✓
KOUPELNA	
NEŠPINIVOST	
OSOBNÍ POČÍTAČ	
PRODIS-ČÍSLO	B2CAD726
GUT-ČÍSLO	
DIBT	
UPEC n°	
KLASIFIKACE	
HQE	
EN 1307	Cl. 23
	BYTOVÁ VYSOKÁ



DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307



TŘÍDA KOMFORTU		LC4
NEHOŘLAVOST EVROPA	EN 13501-1	Cfl-s1
NEHOŘLAVOST UK	BS 4790	
LANO KLASIFIKACE		
KLASIFIKACE BS7131		

KVALITA			**SUPERSOFT**
IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU	(±) dB	ISO 140/8	± 25
TEPELNÝ ODPOR	(±) m²K/W	ISO 8302	± 0,185
TOG rating	(±)		± 1,85
PERMANENTNÍ ANTISTATIKA	(±) volt	ISO 6356	≤
ODOLNOST VŮČI SVĚTLU		ISO 105-B02	≥ 5
ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA SUCHA		ISO 105 X12	≥ 3-4
ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA VLHKA		ISO 105 X12	≥ 3
VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY		ISO 105-E01	≥ 3-4
VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ		ISO 105-E01	≥ 2-3
ZNAČKA CE			19 CE EN 14041 DOP 1038-126788 NB 2401 DS Cfl-s1 LANO NV - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Floor carpets to use in buildings
DOPORUČENÁ INSTALACE			CELOPLOŠNÉ LEPENÍ POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA
VÝROBNÍ TOLERANCE			(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střižených koberců se ve vyjímečných případech může vyskytnout obrácení vlákna způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

Lano
Carpet Solutions